

**Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
«Дальневосточное объединение строителей» (НП СРО ДВОСТ)**

ПРОТОКОЛ

16.12.2014

№ 18

г. Хабаровск

Заседания дисциплинарной комиссии

Председатель - Скопецкий Г.А. - заместитель главного инженера
ОАО «Дальмостострой»

Секретарь - Марченко К.Н. - начальник техотдела НП СРО ДВОСТ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Скопецкий Григорий Анатольевич - заместитель главного инженера
ОАО «Дальмостострой»
2. Сысоева Галина Владимировна - ведущий инженер ПТО ЗАО «Форпост»
3. Шемелюк Ирина Евгеньевна - зам. начальника ПТО ОАО «Хабаровская
ремонтно-монтажная компания»
4. Козленко Галина Тихоновна - начальник ПТО ОАО «Хабаровская
производственно-ремонтная компания»

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Марченко Константин Николаевич - начальник техотдела НП СРО ДВОСТ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам
НП СРО ДВОСТ.

РЕШЕНИЯ:

- 1. По вопросу № 1 повестки дня:** О применении мер дисциплинарного
воздействия к организациям – членам НП СРО ДВОСТ.

СЛУШАЛИ: Марченко К.Н.

РЕШИЛИ:

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью
«Дальстройсервис» (ИНН 2724076576) применить меру дисциплинарного
воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в
срок до 05 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Дальстройсервис»
(ИНН 2724076576) в срок не позднее 05 января 2015 года уведомить НП СРО
ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных

нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области саморегулирования, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11) – несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования

С 13.11.2014 ООО «Дальстройсервис» (ИНН 2724076576) не обеспечено проведение плановой проверки.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

2. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Проминдустрия» (ИНН 2721198618) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Проминдустрия» (ИНН 2721198618) в срок не позднее 05 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение частей 1 и 2 статьи 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 2, 4 Правил контроля в области саморегулирования, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 21.04.2011 № 11) – несоблюдение Правил контроля в области саморегулирования.

С 25.11.2014 ООО «Проминдустрия» (ИНН 2721198618) не обеспечено проведение плановой проверки.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

3. В отношении закрытого акционерного общества «Хабаровскгазстрой» (ИНН 2702014030) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05 января 2015 года.

Закрытому акционерному обществу «Хабаровскгазстрой» (ИНН 2702014030) в срок не позднее 05 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение Требований к страхованию членами НП СРО ДВОСТ гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённых решением Общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014г.

№ 15), в части своевременного заключения (продлонгирования) договора страхования гражданской ответственности.

С 09.12.2014 ЗАО «Хабаровскгазстрой» (ИНН 2702014030) не имеет действующего договора страхования гражданской ответственности.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

4. В отношении муниципального унитарного предприятия «**Специализированное автохозяйство по санитарной уборке города**» (ИНН 2703004740) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05 января 2015 года.

Муниципальному унитарному предприятию «**Специализированное автохозяйство по санитарной уборке города**» (ИНН 2703004740) в срок не позднее 05 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение пункта 1 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2.2.1 части 4.2 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске.

С 17.11.2014 МУП «**Специализированное автохозяйство по санитарной уборке города**» (ИНН 2703004740) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части соответствия кадрового состава по видам работ: № 33.2.1, 33.7.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

5. В отношении общества с ограниченной ответственностью «**Холдинговая компания «Марекс»**» (ИНН 2721128480) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05 января 2015 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «**Холдинговая компания «Марекс»**» (ИНН 2721128480) в срок не позднее 05 января 2015 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предписания.

Основание – нарушение пункта 1 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 4.2.1.1 и 4.2.2.1 части 4.2 главы 4, пункта 5.2.1.1 части 5.2.1, пункта 5.2.3.1 части 5.2.3.1 главы 5 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего

собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске.

ООО «Холдинговая компания «Марекс» (ИНН 2721128480) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске в части соответствия кадрового состава:

- по группам видов работ: № 15, 23, 24, 33 на объектах капитального строительства;

- по группам видов работ: № 2, 3, 9, 11, 12, 13,14, 15, 23. 24, 33 на особо опасных и технически сложных объектах.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

6. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Дальтепло» (ИНН 2724145967) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 декабря 2014 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Дальтепло» (ИНН 2724145967) в срок не позднее 26 декабря 2014 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пунктов 1, 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 3.1.2 и 3.1.7 части 3 Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдачи дубликата свидетельства, утверждено решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.04.2012 № 13), пункта 4.2.1.1 части 4.2 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске и Положения о порядке выдачи свидетельства о допуске.

С 08.07.2014 ООО «Строительная компания «Дальтепло» (ИНН 2724145967) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске:

- В части соответствия кадрового состава по группе видов работ № 20, по виду работ № 23.16;

- В части повышения квалификации и соответствия аттестации у двух работников;

- В части переоформления свидетельства о допуске в связи с изменением юридического адреса.

Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
Решение принято единогласно

7. В отношении общества с ограниченной ответственностью «ДИКТИС» (ИНН 2723121949) применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26 декабря 2014 года.

Обществу с ограниченной ответственностью «ДИКТИС» (ИНН 2723121949) в срок не позднее 26 декабря 2014 года уведомить НП СРО ДВОСТ о исполнении предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в письменной форме и представить документы, подтверждающие исполнение предупреждения.

Основание – нарушение пунктов 1, 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 4.2.2.1 части 4.2 главы 4 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждены решением общего собрания членов НП СРО ДВОСТ (протокол от 20.03.2014 № 15) – несоблюдение Требований к выдаче свидетельства о допуске.

С 06.03.2014 ООО «ДИКТИС» (ИНН 2723121949) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске:

- В части соответствия кадрового состава по видам работ № 33.2.1, 33.3;
 - В части повышения квалификации и соответствия аттестации у одного работника.
- Голосовали «За» - 4 голоса « Против» - нет « Воздержались» - нет
- Решение принято единогласно

Председатель комиссии

Г.А. Скопецкий

Заместитель председателя комиссии

Г. В. Сысоева

Член комиссии

И. Е. Шемелюк

Член комиссии

Г.Т. Козленко

Секретарь

К. Н. Марченко