


***Комитет по труду и занятости населения  
Правительства Хабаровского края***



**Обзор несчастных случаев в отрасли  
"Строительство"  
по итогам 2021г. и 6 месяцев 2022 г.**

# Под общей редакцией Н.С. Мартыненко

Целью подготовки бюллетеня является информирование работодателей Хабаровского края отрасли "Строительство" об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве, произошедших в 2021 г. и 6 месяцах 2022 г.




Использование работодателями бюллетеня позволит проанализировать несчастные случаи, включенные в бюллетень, и принять меры для предупреждения случаев производственного травматизма

# ООО "ДальстройМагистраль"

Пострадавший спустился в котлован для осуществления ручной доработки грунта под укладку трубы. В момент производства работ со стороны откоса проезжей части из дорожной подушки, осыпался камень, который попал в голову рабочего, находящегося на дне котлована. В результате работник получил тяжелую травму.

## Риски:

падающие куски породы, предметы и материалы, оборудование, горные породы и грунты



# СК "Капиталь"

При выполнении работ по загрузке бетонной плиты при помощи экскаватора, произошел разрыв подстропников, и плита задела ногу пострадавшего. В результате работник получил тяжелую травму.

## Риски:

движущиеся, вращающиеся части машин, механизмов, падение груза



# ООО "Ваятель"

По окончании работ по строповке грузов, работник отправился к емкости с водой, чтобы помыть руки. В это время машинисту башенного крана был подан сигнал об окончании работы. Машинист начал перемещать пустые ёмкости в район смесительной установки, при этом одна из емкостей задела смесительную установку и ударила работника, причинив тяжелые травмы.

**Риски:** воздействие движущихся вращающихся частей машин, механизмов, перемещаемых грузов



# ООО "Стройкор"

В ходе выполнения подготовительных работ (обработка поверхности перекрытия, очистка от наплывов бетона и раствора) для устройства парогидроизоляции на строительном объекте - строящемся многоэтажном здании, произошло падение рабочего с высоты 24 этажа на межэтажное перекрытие, расположенное на 22 этаже здания. Работник получил тяжелые травмы.

## **Риски:**

падение с высоты, воздействие движущихся вращающихся частей машин, механизмов, перемещаемых грузов



# ООО "Трансстрой ДВ"

В ходе выполнения работ по расчистке автомобильной дороги в зимнее время машинист бульдозера при движении задним ходом совершил наезд на работника, который направлялся к машинисту с целью предупредить его о неполадке в работе гидравлики бульдозера.

В результате работник получил травмы не совместимые с жизнью.

.

## Риски:

воздействие движущихся вращающихся частей машин, механизмов, перемещаемых грузов



# Основные причины несчастных случаев



Допуск работника, не прошедшего инструктаж по охране труда по видам выполняемых работ



Неудовлетворительная организация производства работ



Неисправное состояние строительных элементов, конструкций и оборудования



Недостатки в обучении по охране труда



Недостаточный контроль руководителя работ за соблюдением работниками требований и инструкций по охране труда

# Мероприятия по устранению причин несчастных случаев



Внеочередная проверка знаний требований охраны труда



Переработка инструкций по охране труда с учетом выявленных рисков



Обеспечение наличия сигнальных ограждений и знаков безопасности в опасных зонах



Организация контроля за выполнением работниками инструкций по охране труда и правил безопасности



Пересмотр системы управления охраной труда с учетом профессиональных рисков

***Комитет по труду и занятости населения  
Правительства Хабаровского края***



**Обзор несчастных случаев в отрасли  
"Строительство"  
по итогам 2021 и 6 месяцев 2022 года**